

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 22Fev19 NUMERO: 2019NE800008 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 154810/26412 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS  
 CNPJ : 10648539/0007-09 FONE: (35)35264856  
 ENDERECO : RUA MARIO RIBOLA, 409  
 MUNICIPIO : 4957 - PASSOS UF: MG CEP: 37903-358

CREDOR : 00665476/0001-41 - REIS EMERENCIANO CAMPOS CPF 547.087.966-68  
 ENDERECO : CORONEL JOAO DE BARROS 815 CENTRO  
 MUNICIPIO : 4957 - PASSOS UF: MG CEP: 37900-010

TAXA CAMBIO:  
 OBSERVACAO / FINALIDADE  
 SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO E LED  
 NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PASSOS. PROC ORIGEM: 2019DI00004

CLASS : 1 26412 12363208020RL0031 108839 8100000000 339039 000000 V20RLP01PSN  
 TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO  
 AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 23501000041201979  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /  
 ORIGEM DO MATERIAL :  
 REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 4.128,05  
 QUATRO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO



N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 22Fev19 NUMERO: 2019NE800008 PROCESSO: 23501000041201979  
EMITENTE : 154810/26412 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS  
CREDOR : 00665476/0001-41 - REIS EMERENCIANO CAMPOS CPF 547.087.966-68  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 16 -MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4.128,05  
VALOR DO SEQ.: 4.128,05

INSTALACAO / MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL  
000005606

Prestação de serviço elétrico para troca e instalação de lâmpadas de vapor metálico e LED no IFSULDEMINAS - Campus Passos. - Prestação de serviço de elétrica especializado para a substituição da iluminação de 3 postes no campus (Troca de 4 pétalas de iluminação por 1 lâmpada de vapor metálico de maior potência e maior economia) a uma altura aproximada de 5 metros. Além disso o eletrici sta trocará os refletores queimados do poliesportivo (10 unidades) a uma altura média de 7 a 8 metros de altura. A contratação desse serviço deve realizado por uma pessoa com experiência e que tenha conhecimento na área, pois os postes também apresentam curto circuito que deverá ser verificado por ele.

T O T A L : 4.128,05

  
-----  
JOAO PAULO DE TOLEDO GOME  
ORDENADOR

  
-----  
FLAVIO DONIZETE DE OLIVEI  
GESTOR FINANCEIRO